

TIDLIGERE NORDSTRAND VIDEREGÅENDE SKOLE
Fargeundersøkelse
i tre vestibyler, trapperom
og inngangsparti samt inngangsdør

Oslo

Susanne Kaun





Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
 Storgata 2, Postboks 736 Sentrum, 0105 Oslo
 Telefon: 23 35 50 00
www.niku.no

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| Tittel Tidligere Nordstrand videregående skole Fargeundersøkelse i tre vestibyler, trapperom og inngangsparti samt inngangsdør Oslo | Rapporttype/nummer NIKU Oppdragsrapport 93/2011 | Publiseringsdato 31.05.2016 |
| | Prosjektnummer 1020800 | Oppdragstidspunkt April/mai 2016 |
| | Forsidebilde T.v: Fargetrapper på brystningspanel i nedre vestibyle. T.h.: Tverrsnitt fra materialprøve 6, som merket på bilde til venstre. Foto: NIKU/Kaun 2016 | |
| Forfatter(e) Susanne Kaun | Sider 30 | Tilgjengelighet Åpen |
| | Avdeling Konservering | |

| |
|--|
| Prosjektleder Susanne Kaun |
| Prosjektmedarbeider(e) Barbro Wedvik, Edwin Verweij |
| Kvalitetssikrer Merete Winness |

| |
|---|
| Oppdragsgiver(e) Undervisningsbygg Oslo Kf |
|---|

| |
|--|
| <p>Sammendrag</p> <p>I forbindelse med planlagte innvendige malearbeider i tidligere Nordstrand videregående skole i Oslo, undersøkte NIKU på oppdrag av Undervisningsbygg de verneverdige interiørene for opprinnelig farge- og materialbruk. Skolebygget er oppført i 1925, og deler av interiøret er vernet. Prosjektet omfattet fargeundersøkelse av interiørene i de tre vestibylene i hovedbygningen, trappeoppgang og inngangsparti. I tillegg ble inngangsdørens utside mot skolegården undersøkt. Målet med fargeundersøkelsen var å skaffe grunnlag for valg av farger og materialer som tilsvarende interiørets opprinnelige fargesetting til bruk ved de planlagte malearbeidene. NIKU undersøkte alle originale bygningselementer ved avdekkinger ned til originale overflater og registrering av farger med NCS-koder. I tillegg ble materialprøver tatt ut og undersøkt i mikroskop. Enkelte malinger ble undersøkt for opprinnelig pigmentbruk og blyinnhold med håndholdt XRF, som er en grunnstoffanalysemetode som kan utføres på stedet. Undersøkelsen ble supplert med arkivstudier. Resultatet fra undersøkelsen viste at vestibylene samt trapperom og inngangsparti i de første to periodene var malt i lysegult på pussete flater og mørkeblå og blågrå på bygningsdeler i tre. Den opprinnelige fargesettingen kunne dokumenteres i alle detaljer, og NIKU anbefaler å tilbakeføre til opprinnelige fargesetting (periode I) til tross for senere endringer i plan 3. Det anbefales å bruke forsterket limfarge på pussete vegger, og linoljemaling på treverk. Veggene i trappeoppgang kan vurderes å males i oljemaling, da limfarge ikke er slitesterkt, og kan være uegnet for bruk i utsatte områder. Det er ikke funnet nevneverdig mengder bly i malingen.</p> |
|--|

| |
|---|
| Emneord Skoler, fargesetting, fargeundersøkelse, nybarokk (historisme), interiører, vestibyler |
|---|

Avdelingsleder

Merete Winness

Innholdsfortegnelse

| | | |
|-------|--|----|
| 1 | Nøkkelinformasjon | 6 |
| 2 | Bakgrunn og formål | 6 |
| 3 | Generell beskrivelse og bygningshistorikk | 6 |
| 4 | Metode | 7 |
| 5 | Resultatene fra fargeundersøkelsen | 8 |
| 5.1 | Generelt | 8 |
| 5.1.1 | Interiørenes tilstand | 8 |
| 5.1.2 | Arkivbilder | 8 |
| 5.1.3 | Plantegninger | 8 |
| 5.1.4 | Blyinnhold i maling | 9 |
| 5.2 | Større endringer i interiørene | 9 |
| 5.2.1 | Ombygging av plan 3, 1936 | 9 |
| 5.2.2 | Montering av fiberplater, trolig 1990-tallet | 10 |
| 5.3 | Rom 01035, vestibyle, plan 1 | 11 |
| 5.3.1 | Beskrivelse av rommet i dag | 11 |
| 5.3.2 | Opprinnelig fargesetting (periode I, 1926 – 1930-tallet) | 12 |
| 5.4 | Rom 02006, inngangsparti, plan 2 | 14 |
| 5.4.1 | Beskrivelse av rommet i dag | 15 |
| 5.4.2 | Opprinnelig fargesetting (periode I, 1926 – 1930-tallet) | 16 |
| 5.5 | Rom 02027, vestibyle, plan 2 | 16 |
| 5.5.1 | Beskrivelse av rommet i dag | 17 |
| 5.5.2 | Opprinnelig fargesetting (periode I, 1926 – 1930-tallet) | 17 |
| 5.6 | Rom 03017, vestibyle, plan 3 | 19 |
| 5.6.1 | Beskrivelse av rommet i dag | 19 |
| 5.6.2 | Første dokumenterbare fargesetting (trolig periode II, 1930-tallet) | 20 |
| 5.7 | Rom 01044 og 03028, trappeoppgang med øvre platå | 21 |
| 5.7.1 | Beskrivelse av rommet i dag | 21 |
| 5.7.2 | Første dokumenterbare fargesetting (periode I/II 1926 – 1930-tallet) | 23 |
| 5.8 | Eksteriør, inngang fra skolegården | 24 |
| 5.8.1 | Beskrivelse av døren i dag | 25 |
| 5.8.2 | Opprinnelig fargesetting | 25 |
| 5.9 | Senere fargesettinger i interiørene (periode II – VI) | 26 |
| 6 | Valg av periode | 27 |
| 7 | Anbefalinger for bruk av farger og materialer i de enkelte rommene | 27 |
| 7.1 | Generelle anbefalinger | 27 |
| 7.2 | Anbefalinger for inngangsparti | 27 |
| 7.3 | Anbefalinger for vestibylene på plan 1 og 2 | 28 |
| 7.4 | Anbefalinger for vestibylen på plan 3 og øvre platå i trapperom | 28 |
| 7.5 | Anbefalinger for trappeoppgang | 29 |
| 7.6 | Anbefalinger for inngangsdørens utside | 29 |
| 8 | Kilder | 29 |

Vedlegg:

For hvert interiør og eksteriør (inngangsdør)

Periodeskjema

Fotodokumentasjon av funnene

Lister over materialprøver

Analyserapporter fra håndholdt XRF

1 Nøkkelinformasjon

| | |
|--------------|---|
| Anlegg: | Tidligere Nordstrand videregående skole |
| Bygning: | Hovedbygning |
| Byggeår: | 1925 |
| Vernestatus: | Verneverdig |
| Adresse: | Nordstrandveien 29, 1112 Oslo |
| Gnr./Bnr.: | 182/459 |
| Kommune: | Oslo |
| Fylke: | Oslo |

2 Bakgrunn og formål

Undervisningsbygg Oslo KF planlegger innvendige malearbeider i tidligere Nordstrand videregående skole, i denne omgangen kun på veggene. Skolebygget er oppført i 1925, og deler av interiøret er vernet etter Plan- og bygningsloven.¹ I den forbindelse fikk NIKU i oppdrag fra Undervisningsbygg å undersøke de verneverdige interiørene for opprinnelig farge og materialbruk.

Målet med fargeundersøkelsen var å skaffe grunnlag for valg av farger og materialer som tilsvarer interiørets opprinnelig fargesetting til bruk ved de planlagte malearbeidene i de tre vestibylene i hovedbygningene (plan 1,2 og 3), i trapperom med øvre platå og i inngangspartiet samt inn- og utside av inngangsdør mot skolegården. Undervisningsbygg ønsket også å avklare om det er brukt blymaling i de nevnte interiørene.

Oppdraget gikk ut på å undersøke alle originale bygningselementer som nevnt ovenfor ved avdekkinger ned til originale overflater. Undersøkelse og dokumentasjon av senere fargesettinger ikke var inkludert i prosjektet.

3 Generell beskrivelse og bygningshistorikk

Skolebygningen er oppført i 1925 etter tegninger fra arkitektene Morgenstjerne og Eide, og ble innviet i 1926 som Nordstrand høiere Almenskole. Bygningen er utført i nordisk nybarokk stil med en treetasjes hovedbygning og en toetasjes sidefløy. I 1936 ble skolen utvidet med gymnasklasser, og sidefløyen ble påbygget med en etasje. Samtidig ble rektorboligen i hovedbygningens øverste etasje bygd om til klasserom. Under andre verdenskrig ble skolen midlertidig brukt som feltlasarett. I jubileumsskriftet til 100-års-jubileum i 1989 nevnes det at skolen denne gangen var slitt, og behøvde oppussing og oppgradering (Uten forfatter (1989), s, 11, 17, 36 og 43).

Hovedbygningen har bevart imponerende vestibuler i hver etasje, som er forbundet med det opprinnelige trapperommet. Opprinnelig hovedinngang var i nedre etasje, hvor inngangsportalen og en drikkefontene er bevart. Dagens hovedinngang er fra skolegården på plan 2. Bygningen ligger i en skråning slik at skolegården ligger på nivå med plan 2, mens den opprinnelige hovedinngangen ligger på plan 1 mot vest.

¹ Byantikvarens gule liste

4 Metode

Fargeundersøkelsen ble gjort ved lagsvise avdekkinger (fargetrapp) og registrering av malingslag, stikkprøver med skalpell på bygningselementene, vurdering av overflater i feltmikroskop på stedet, samt tolkning av materialprøver i mikroskop ved høyere forstørrelse ved NIKUs konserveringsavdeling i Oslo. Mikroskopi av tverrsnitt av malingsprøver ble brukt for å supplere avdekkningene med tanke på vurdering av lagstruktur.

Det har blitt brukt stige og et lite rullestillas for å undersøke øvre delen av veggene og himlingen.

Arkivøk

For å finne eventuelle historiske fotografier av interiørene eller plantegninger fra ombygginger har NIKU gått gjennom arkivmaterialet i Oslo kommunes Byarkiv, samt at Byantikvaren og Oslo Museum ble forspurt for arkivmaterialet. Det ble også sett etter historiske bilder i oslobilder.no.

Det var særlig interessant å finne opplysninger om en eventuell veggdekor i vestibylene. Videre var de av interesse hvordan ombyggingen i 1936 har påvirket utforming av vestibylen i øverste etasje da rektorboligen på plan 3 ble ombygget til klasserom, og sidefløyen fikk en tredje etasje.

Periodeskjema og lagskjema

Malingslagene som ble funnet på de undersøkte bygningselementene er ført inn i periode- og/eller lagskjema for fargeundersøkelser. Med "periode" mener vi større, omgripende oppussinger og endringer. Det må understrekes at dateringene kun må oppfattes som veiledende. Periodeskjemaet gir en oversikt over fargesettinger i de ulike periodene. Lagskjemaene dokumenterer de ulike lagene ved en fargetrapp. Periodeinndelingen gjenfinnes i lagskjemaenes dateringskolonner.

Fargeregistrering

Fargeregistrering ble gjort ved bruk av Natural Color System (NCS) som er et system for fargebeskrivelse. Fargekodene skal i de fleste tilfellene oppfattes som veiledende, både fordi malinger forandrer farge over tid, og fordi det sjelden er mulig å finne én NCS kode som fullstendig samsvarer med den avdekkete fargen. Dersom det er oppgitt to koder med skråstrek mellom, anses fargen å ligge mellom de to kodene.

Det må også tas høyde for at de avdekkete malingene gjerne er skitne, bleknet og nedslitte, og at fargene derfor kan se annerledes ut enn da malingene ble påført. Av samme grunn kan avdekkinger gjort på forskjellige steder av opprinnelig identiske malinger, bli registrert med forskjellige fargekoder. Oljen i oljebaserte malinger gulner når den ikke utsettes for lys. Det betyr at de fargene som avdekkes vanligvis er for varme eller gule i forhold til hvordan de opprinnelig har vært. Oljen vil blekes når fargen står fremme i lyset.

Materialprøver

Uttakssteder for materialprøver er dokumentert, og liste over prøvene følger som vedlegg til denne rapporten. Materialprøver er støpt inn i Technovit 2000 LC, en syntetisk kunstharpiks og slipt vinkelrett med MicroMesh mellom 4000 og 12000 µm. Prøvene er undersøkt med et NIKON Labophot-2 lysmikroskop med 50x, 125x og 250x forstørrelse i både normalt lys og ultrafiolett lys med UV filter (EX 330-380nm, DM 400, BA 435). Digitale fotografier er tatt med SPOT kamera og lagret i TIFF-filformat. Materialprøvene og bilder oppbevares hos NIKU.

Analyser

Malingen er undersøkt for blyinnhold med håndholdt XRF NITON XL3t GOLDD+. Samtidig ble det første blå overflatelaget undersøkt for bruk av pigmenter med samme analysemetode.

Fotografier

Det er tatt oversiktsbilder av interiørene og detaljbilder i løpet av undersøkelsen. Bildene er lagret hos NIKU.

Plantegninger og romnummer

Det ble brukt utklipp fra plantegninger av Nordstrand videregående skole, tegnet av Romfarer arkitekter AS (11.04.2016). De i rapporten brukte romnumrene og etasjebetegnelse er hentet fra disse tegningene, og er som følgende:

| Rom nr. | Etasje | Betegnelse |
|---------|----------|-----------------------|
| 01035 | Plan 1 | Vestibyle, plan 1 |
| 02006 | Plan 2 | Inngangsparti |
| 02027 | Plan 2 | Vestibyle, plan 2 |
| 03017 | Plan 3 | Vestibyle, plan 3 |
| 01044 | Plan 1-3 | Trapperom |
| 03028 | Plan 3 | Trapperom, øvre platå |

Dokumentasjon av funn

Data fra undersøkelsen er lagt inn i en database, som er spesielt utviklet for dokumentasjon ved fargeundersøkelser (KDTools). Dokumentasjon av funn følger som vedlegg i denne rapporten. Sirkler eller linjer på bilder viser overflaten eller malingslagene som tilhører den angitte perioden (I eller II).

5 Resultatene fra fargeundersøkelsen**5.1 Generelt****5.1.1 Interiørenes tilstand**

Da NIKU undersøkte de verneverdige interiørene i den tidligere Nordstrand videregående skole, var det vanlig skoledrift.

Overflatene bærer spor av vanlig slitasje. Ellers var interiørene i god stand.

5.1.2 Arkivbilder

Det er ikke funnet eldre fotografier som viser skolens interiør. Det ble heller ikke funnet annet materiale som ga ytterlig informasjon om den opprinnelige utforming og fargesettingen i de undersøkte rommene.

5.1.3 Plantegninger

I Oslo byarkiv er det funnet flere plantegninger fra skolen, både fra før skolen var bygd, og fra ombyggingen på 1930-tallet. Det finnes f. eks. flere originaltegninger fra Morgenstjerne og Eide datert mellom 1921 og 1923, plantegninger fra Hoff og Holmesland arkitekter (uten datering) og plantegninger fra Aker kommune vedlikeholdskontoret datert 1935 og 1937.

5.1.4 Blyinnhold i maling

Det er gjort målinger med håndholdt XRF på portalen og døren i vestibylen på plan 1.

Det er kun funnet spor av bly i det eldste malingslaget, og lite bly i senere malingslag (se vedlegg). Mengden bly som er funnet er for lite for å komme fra et blyholdig pigment. Det kan muligens skyldes et tilsetningsstoff. Det er derimot funnet sink og titan, som tyder på bruk av sinkhvitt i de første periodene og titanhvitt i senere oppmalinger.



Portal i vestibyle på plan 3. Målepunkt #3 ved undersøkelse med håndholdt XRF.



Dør i vestibyle på plan 3. Målepunkt #7 ved undersøkelse med håndholdt XRF.


5.2 Større endringer i interiørene

5.2.1 Ombygging av plan 3, 1936


Opprinnelig utforming av vestibyle og trappeoppgang i plan 3 er noe uklar på grunn av motsigende funn.

Som tidligere nevnt ble sidefløyen påbygget med en etasje i 1936, og rektorboligen i hovedbygningens øverste etasje ble bygd om til klasserom. Plantegningene fra Aker kommune vedlikeholdskontoret fra 1935 og 1937, viser en annen romoppdeling i vestibylen i 3. etasje enn det vi har i dag. Skilleveggen mellom trappeoppgang og det som er betegnet for lærerværelse er på plantegningene plassert et vindu lenger sør, slik at øvre trappeplatå var større enn dagens, og man kunne gå rett fra platået inn til korridoren mot øst. Lærerværelset var dermed mindre på tegningen enn det vestibylen er i dag.

Det er ukjent om plantegningene fra 1935 og 1937 er utkast. Da det ikke forela plantegning fra 3. etasje av Morgenstjerne og Eide, vet vi ikke hvordan den opprinnelige romløsningen på plan 3 var tenkt, og om den tilsvarer dagens situasjon.



Nordstrand vgs, plan 3. Plantegningen viser situasjonen i dag, med en skillevegg mellom 1. og 2. vindu fra nord (rød markering), som skiller trapperom fra vestibyle. Nord er til venstre i tegningen. Plantegning: 2016/Romfarer arkitekter



Nordstrand kommunale middelskole, plan 3. Plantegningen er fra 1937, og viser en skillevegg mellom 2. og 3. vindu fra nord (rød markering), som skiller trapperom fra lærerværelse. Nord er til venstre i tegningen. Plantegning: Aker kommune vedlikeholdskontor, Oslo kommune byarkiv.

Ved undersøkelsen på stedet ble det ikke funnet tegn på at romoppdeling i 3. etasje har blitt endret. Det er brukt samme profiler og utforming på brystningen som i de nedre etasjene, noe som tyder på at brystningene er samtidige. Det er imidlertid interessant å merke at vi ikke kunne finne to gul-blå-grå oppmalinger (periode I og II) i de rommene på plan 3, slik vi finner de i de nedre vestibylene. Samtidig ligner den første gul-blå-grå fargesetting i vestibylen i plan 3 mer en andre perioden i de nedre vestibylene ut fra malingens karakter og farger. Dessuten finner vi i tverrsnitt av materialprøvene fra brystningslisten i vestibyle på plan 3 et udefinerbart lyst lag i bunnen, som vi ikke finner i de nedre vestibylene. Dette laget er vanskelig å avdekke, og minner lite om et overflatelag.

Det ble ikke funnet negative spor etter en tidligere skillevegg lenger sør i rommet. Man kan derimot spore senere endringer i brystningen mot sør. Her er det brukt brystningslister med ulike profiler, og den midtre delen av brystningen har andre fyllingslister enn ellers i rommet. Avdekkinger på de nyere fyllingslistene tyder på at disse har kommet samtidig med fiberplatene, trolig på 1990-tallet (se kap. 5.2.2).

Vi vet derfor ikke med sikkerhet, om rominndeling og interiørene i øvre trappeplata og vestibyle på plan 3 er opprinnelige, eller om de har kommet med utbyggingen i 1936.

5.2.2 Montering av fiberplater, trolig 1990-tallet

De to nedre vestibylene i hovedbygningen har bevart opprinnelig interiør, men på alle brystningene er det senere blitt montert fiberplater (Huntonit) samt nye fotlister. Dette ble gjort slik at den opprinnelige utforming er bevart, og de originale fyllingslister ble remontert opp på platene. Det originale brystningspanelet ligger bevart under fiberplatene. Med tillatelse fra oppdragsgiver fjernet NIKU en av platene fra brystningen i nedre etasje (vestibyle, plan 2) på østveggen ved trappeoppgangen, for å undersøke den originale brystningen.

Den originale brystningen var satt sammen av flere horisontale bord, hvorpå fyllingslister var festet utenpå. Over tid har det imidlertid dannet seg sprekker mellom bordene, noe som kan ha vært grunnen til at man monterte plater på brystningene.

Det er kun funnet to oppmalinger (tre oppmalinger i vestibylen på plan 2) på fiberplatene, noe som tyder på at den store oppussingen med montering av fiberplater har funnet sted i de seneste tiårene, muligens på 1990-tallet. I jubileumsskriftet til 100-års-jubileum i 1989 nevnes det nemlig at skolen denne gangen var slitt, og behøvde oppussing og oppgradering (Uten forfatter, 1989, s. 11).



Nordstrand vgs, plan 1. Original brystningspanel med spor etter fyllingslistene (pil).




Samme område som i bilde til venstre. Brystningen er fjernet.



Baksiden av fiberplaten som ble fjernet fra brytningdelen som vist i venstre bilde.

5.3 Rom 01035, vestibyle, plan 1



Nordstrand vgs, plan 1, utsnitt. Grønn markering viser vestibylen. Plantegning: 2016/Romfarer arkitekter AS

5.3.1 Beskrivelse av rommet i dag

Vestibylen i plan 1 er et avlangt rom med den opprinnelige hovedinngangen i vest. Fra vestibylen kommer man videre til sidefløyen i sør, til undervisningsrom i øst og til de andre etasjene gjennom trapperom i nord. Det er en nyere dør mot korridoren i øst, og to vinduer mot vest. Veggene er utkledd med en ca. 150 cm høy brystning med rektangulære fyllinger omrammet av profilerte fyllingslister. Brystningslisten har en massiv halvstaffprofil. Veggflatene ovenfor brystningene er

pusset. Himlingen er delt opp i flere tverrgående felt med synlige bjelker. Gulvene samt fotlist er laget av terrazzo. På sørveggen er en nisje med en drikkefontene.

Dagens fargesetting er brukket hvit på pussete vegger og himlingsfelt, tre blå nyanser med brune lister på brystninger og dører, og rosa himlingsbjelker med grå taklister. Vinduene er hvite.



Vestibyle - Plan 1, interiør mot nordost



Vestibyle - Plan 1, interiør mot sydvest



Vestibyle - Plan 1, interiør mot nord



Vestibyle - Plan 1, interiør mot syd med drikkefontene



Vestibyle - Plan 1, opprinnelig hovedinngang mot vest

5.3.2 Opprinnelig fargesetting (periode I, 1926 – 1930-tallet)

Opprinnelig var de pussete veggene malt i en varm lysegul limfarge. Brystningene, vinduer og dørene var malt mørkeblå, med blågrå fyllinger på dørbblad, pilastere og brystninger. Himlingsfeltene var malt lysegult, muligens noe lysere enn veggene, og bjelkene samt vegglistene var mørkeblå, tilsvarende brystningene.

Det kan tenkes at det var malt strekdekor langs med himling eller brystning, men det ble ikke funnet spor av slik dekor. Det ble heller ikke funnet gamle bilder av interiørene som kunne fortelle om den opprinnelige utforming av veggene.

Behandling av treverket var bygget opp med minst tre lag (beskrevet fra innerst til ytterst):

- 1) hvit grunning eller sparkel
- 2) et tynt grått mellomlag (oljemaling)
- 3) overflatelag i blå og grå oljemaling


Det grå mellomlaget antas å være et viktig underlag for blåfargen. Den mørkeblå maling er påført i et tynt lag, som ikke ville være dekkende på en hvit bunn. Den grå malingen inneholder blå pigmenter, og antas å ha vært noe blåere enn det vi får inntrykk av i dag.

Fargesetting for perioden

| Undersøkellesområde | Fargenavn | Materiale | Fargekode |
|---|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| Tak, Tak - takbjelk - listverk (profilert) | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Tak, Tak - takbjelk - med stussbrett | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Tak, Tak - felt | GUL, lys | limbasert maling | S 1010-Y20R |
| Tak, Taklist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg over brystning, vegg over brystning | GUL, rødlig, lys | limbasert maling | S 1015-Y40R |
| Vegg - brystning, Rist | GRÅ, sort, muligens graffiti | oljemaling | S 8500-N |
| Vegg - brystning, Brystningslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - ramtre | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - fylling | GRÅ | oljemaling | S 5005-B80G |
| Vegg - brystning, Brystning - fyllingslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - fotlist | - | | - |
| Vindu, Vindu - karm - med krysspøst | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vindu, Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vindu, Vindu - 'benk' | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vindu, Vindu - smyg | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - Portal, portal | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |

| | | | |
|--|-----------------------|------------|---------------------------|
| Dør - Portal, pilaster - ramtre | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - Portal, pilaster - fyllingslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - Portal, pilaster - fylling | GRÅ | oljemaling | S 5005-B80G |
| Dør - Portal, pilaster - kapitel | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - Portal, overlys | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - opprinnelig hovedinngang, Dørkarm | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - opprinnelig hovedinngang, Dør- terskel | -, oljet eller lakket | | - |
| Dør - opprinnelig hovedinngang, Dør - rammeverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - opprinnelig hovedinngang, Dør - fylling | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - opprinnelig hovedinngang, Dør - fyllingslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - opprinnelig hovedinngang, Dør - anslagslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Gulv, Gulvbord / tregulv - Terrazzo | GRÅ, Terrazzo | | - |

5.4 Rom 02006, inngangsparti, plan 2



Nordstrand vgs, plan 2, utsnitt. Grønn markering viser inngangen. Plantegning: 2016/Romfarer arkitekter AS

5.4.1 Beskrivelse av rommet i dag

Inngangspartiet i plan 2 er et rektangulært rom med pussete vegger og et krysshvelv. Inngangsdøren i øst er en to-vinget dør med glassvinduer og overlys i nybarokk stil. Døren til vestibylen har også to dørblad med glassvinduer, men er enklere i utførelse. På vestveggen er maleriet «De tre norner» av Gustav A. Hagerup fast montert på veggen, med pilaster på hver side. Maleriet og trolig også pilastrene er fra 1955.²

I dag er veggene og hvelvet malt i brukket hvit. Ytterdøren er lyse rå i to nyanser, og døren til vestibylen er hvit med blåe lister og dørgerikt. Pilastrene er grå i to nyanser.



Inngang - Plan 2 Inngang_plan2_interior_mot nordost



Inngang - Plan 2 Inngang_plan2_interior_mot sydvest



Inngang - Plan 2 Inngang_plan2_interior_mot ost



Inngang - Plan 2 Inngang_plan2_interior_mot nord

² NIKU Tilstandsrapport, Bygningsintegrert kunst i skoler i Oslo, 2013

5.4.2 Opprinnelig fargesetting (periode I, 1926 – 1930-tallet)

Det er funnet en varm lysegul limfarge i bunnen, både på veggene og i hvelvet. Døren mot vestibylen var opprinnelig mørkeblå. Ytterdøren med overlys og karm var mørkeblå, mens dekorelementet i nedre del av dørbladet var grå.


I tverrsnitt kan det ser ut til, at det første laget på veggen var mindre gul enn de overliggende lagene, eventuelt et slags beige. Dette laget er kun bevart i spor, og kunne ikke avdekkes.

Men det altså mulig at den opprinnelige veggfargen var beige eller lyse grå, men at det ble malt i lysegul ved andre oppmaling (periode II), tilsvarende veggfargen i vestibylen.

Fargesetting for perioden

| Undersøkesområde | Fargenavn | Materiale | Fargekode |
|--|------------------|------------------|---------------------------|
| Tak, tak - øvrig | GUL, rødlig, lys | limbasert maling | S 1015-Y40R |
| Vegg, vegg | GUL, rødlig, lys | limbasert maling | S 1015-Y40R |
| Dør - ytterdør, Dørkarm - med listverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - mot vestibyle, Dør - gerikt / listverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - ytterdør, Dørblad - dekorelement | GRÅ | oljemaling | S 5005-B80G |
| Dør - ytterdør, Dørblad - rammeverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - mot vestibyle, Dør - rammeverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - ytterdør, Vindu - overlys | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Gulv, Gulv - Terrazzo | GRÅ, Terrazzo | | - |

5.5 Rom 02027, vestibyle, plan 2



Nordstrand vgs, plan 2, utsnitt. Grønn markering viser vestibylen. Plantegning: 2016/Romfarer arkitekter AS

5.5.1 Beskrivelse av rommet i dag

Vestibylene i plan 2 er et avlangt rom, hvorfra man kommer videre til sidefløyen i sør, til undervisningsrom i øst og til de andre etasjene gjennom trapperom i nord. Mot sør kommer man videre til inngangspartiet mot skolegården, som er dagens hovedinngang. Det er en nyere dør mot korridoren i øst, og tre vinduer mot vest. Veggene er utkledd med en ca. 150 cm høy brystning med rektangulære fyllinger omrammet av profilerte fyllingslister. Brystningslisten har en massiv halvstaffprofil. Veggflatene ovenfor brystningene er pusset. Himlingen er delt opp i flere tverrgående felt og synlige bjelker. Gulvene samt fotlist er laget av terrazzo.

Dagens fargesetting er brukket hvit på pussete vegger og himlingsfelt, tre blå nyanser med brune lister på brystninger og dører, og rosa himlingsbjelker med grå taklister. Vinduene er hvite.



Vestibyle - Plan 2 Vestibyle_plan2_interior_mot nordost



Vestibyle - Plan 2 Vestibyle_plan2_interior_mot sydvest



Vestibyle - Plan 2 Vestibyle_plan2_interior_mot syd

5.5.2 Opprinnelig fargesetting (periode I, 1926 – 1930-tallet)


Opprinnelig var vestibylene i plan 2 malt i samme farger som vestibylene i plan 1. Det vil si at de pussete veggene var malt i en varm lysegul limfarge. Brystningene, vinduer og dørene var malt mørkeblå med blågrå fyllinger på brystninger. Himlingsfeltene var malt i lysegul, muligens noe lysere enn veggene, og bjelkene samt vegglistene var mørkeblå, tilsvarende brystningene. Det ble ikke funnet spor av dekor på veggene ovenfor brystningene.

Behandling av treverket var bygget opp på samme måte som i vestibylene på plan 1, med tre lag (se 5.3.2).

Fargesetting for perioden

| Undersøkellesområde | Fargenavn | Materiale | Fargekode |
|---|------------------|------------------|---------------------------|
| Tak, Tak - takbjelk - listverk (profilert) | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Tak, Tak - takbjelk - med stussbrett | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Tak, Tak - felt | GUL, lys | limbasert maling | S 1010-Y20R |
| Tak, Taklist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg over brystning, vegg over brystning | GUL, rødlig, lys | limbasert maling | S 1515-Y20R |
| Vegg - brystning, Brystningslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - ramtre | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - fylling | GRÅ | | S 6005-B80G |
| Vegg - brystning, Brystning - fyllingslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - fotlist | - | | - |
| Vindu, Vindu - karm - med krysspost | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vindu, Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vindu, Vindu - 'benk' | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vindu, Vindu - smyg | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - mot inngangsparti, Dør - gerikt / listverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Dør - mot inngangsparti, Dør - rammeverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Gulv, Gulv - Terrazzo | GRÅ, Terrazzo | | - |

5.6 Rom 03017, vestibyle, plan 3




Nordstrand vgs, plan 3, utsnitt. Grønn markering viser vestibylen. Plantegning: 2016/Romfarer arkitekter AS

5.6.1 Beskrivelse av rommet i dag

Vestibylen i plan 3 er et avlangt rom, hvorfra man kommer videre til sidefløyen i sør, til undervisningsrom i øst og til trapperom i nord. Trapperommet er skilt fra vestibylen med en vegg og dør. Det er en dør mot korridoren i øst, og to vinduer mot vest. Veggene er utkledd med en ca. 150 cm høy brystning med rektangulære fyllinger omrammet av profilerte fyllingslister. Brystningslisten har en halvstaffprofil. Veggflatene ovenfor brystningene og himling er pusset. Himlingen er delt i tre rektangulære felt skilt med pussete bjelker. Feltene er omrammet med trukne profillister. Gulvene samt fotlist består av steinfliser.

Dagens fargesetting er brukket hvit på pussete vegger og himlingsfelt, samt tre grå nyanser og rosa på brystninger, dør og himling. Vinduene er hvite.



Vestibyle - Plan 3 Vestibyle_plan3_interior_mot nordost



Vestibyle - Plan 3 Vestibyle_plan3_interior_mot sydvest



Vestibyle - Plan 3 Vestibyle_plan3_interior_mot_ost

5.6.2 Første dokumenterbare fargesetting (trolig periode II, 1930-tallet)

Med bakgrunn i den noe uklare eventuelle ombygging av rommet (se kap.5.2.1), er det vanskelig å si om den første oppmaling, som er funnet er fra 1925 eller fra 1936. Enkelte spor indikerer at det kan ha vært en tidligere oppmaling, men funnene er for lite, at man kan dokumentere fargesettingen.

Den først oppmalingen, som er knyttet til dagens utforming av interiøret, og som kan dokumenteres er som følgende: De pussete veggene var malt i en varm lysegul limfarge, muligens noe mørkere enn den som er funnet på veggen i de to nedre vestibylene. Brystningene, vinduer og dørene var malt i mørkeblå (noe mørkere enn i de nedre vestibylene), med blågrå fyllinger. Himlingsfeltene samt omrammingen var malt i lysegul, muligens noe lysere enn veggene, og profillist og taklist var malt mørkeblå, tilsvarende brystningene, men i limfarge.

Det kan tenkes at det var malt strekdekor langs med himling eller brystning, men de ble ikke funnet spor av en slik dekorasjon. Det ble heller ikke funnet gamle bilder fra interiørene, som kunne fortelle om den opprinnelige utforming av veggene.

Behandling av treverket var bygget opp med minst tre lag (beskrevet fra innerst til ytterst):

- 1) hvit grunning
- 2) et tynt grått mellomlag (oljemaling)
- 3) overflatelag i blå og grå oljemaling


Det grå mellomlaget antas å være et viktig bunnlag for blåfargen. Den mørkeblå maling er påført i et tynt lag, som ikke vil være dekkende på en hvit bunn. Den grå maling inneholder blå pigmenter, og antas å ha vært noe blåere, enn det vi får inntrykk av i dag.

Fargesettingen ligner fargesettingene i de nedre vestibylene, med noen nyanseforskjeller. De nedre vestibylene er malt to ganger i samme fargesetting, før interiørene ble malt grønn, mens det ikke er funnet tilsvarende to blå oppmalinger før den grønne perioden i vestibylen i plan 3. Det er altså mulig at den funnet gul-blå-grå fargesettingen i vestibyle i plan 3 er fra andre periode. Både fargenyansforskjellene, malingens karakter og enkelte spor av et underliggende, lyst lag taler for det. Det som taler imot den tolkningen, er at utformingen av brystningene gir ingen grunn til å tro, at disse kunne vært senere enn brystningene i de nedre vestibylene.

Fargesetting for perioden

| Undersøkesområde | Fargenavn | Materiale | Fargekode |
|---|-------------|------------------|-------------|
| Tak, Tak - takbjelk - med veggfris | BLÅ, mørk | limbasert maling | S 8010-R90B |
| Tak, Tak - felt - omramming | GUL, rødlig | limbasert maling | S 2020-Y20R |
| Tak, Tak - felt - speil | GUL, rødlig | limbasert maling | S 1020-Y20R |
| Tak, Taklist - vulst | BLÅ, mørk | limbasert maling | S 8010-R90B |
| Vegg over brystning, vegg over brystning | GUL, rødlig | limbasert maling | S 2030-Y30R |
| Vegg - brystning, Brystning - rist | SORT | oljemaling | S 9000-N |
| Vegg - brystning, Brystningslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - ramtre | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - fylling | GRÅ | | S 5005-G20Y |
| Vegg - brystning, Brystning - fyllingslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Vegg - brystning, Brystning - fotlist | - | | - |
| Vindu, Vindu - karm - med krysspост | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Vindu, Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Vindu, Vindu - 'benk' | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Vindu, Vindu - smyg | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Dør - 03017/03028, Dør - gerikt / listverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B |
| Dør - 03017/03028, Dørblad | - | | - |
| Gulv, Gulv - Steinfliser | - | | - |

5.7 Rom 01044 og 03028, trappeoppgang med øvre platå



Trapperom - Plan 1-3 Nordstrand vgs_trappeoppgang_plantegning 2016_romfarer arkitekter

5.7.1 Beskrivelse av rommet i dag

Trapperommet ligger nord for vestibylene og forbinder rommene gjennom en åpen løsning. Veggene er slettpusset. Trappegelender har en enkel utforming, og er laget av metall med en profilert håndløper av tre. Veggene i det øvre platå er utkledd med en ca. 150 cm høy brystning med

rektangulære fyllinger omrammet av profilerte fyllingslister. Brystningslisten har en massiv halvstaffprofil. Veggflatene ovenfor brystningene er pusset. Himlingen er pusset. Den er delt opp i to rektangulære felt, skilt med pussete «bjelker». Feltene er omrammet med trukne profiler. Gulvene, trappetrinn og fotlist består av steinfliser.


Dagens fargesetting er brukket hvit på pussete vegger, trappegang og himlingsfelt på plan 3. Omramming i himling er rosa og grå. Vinduet er hvitt. Brystningen i plan 3 er malt i tre grå nyanser og rosa. Gelenderet med håndløper er sort.



Trapperom - Plan 1-3 Interiør mot nord




Trapperom - Plan 1-3 Interiør plan 3 mot øst




Trapperom - Plan 1-3 Interiør plan 3 mot syd



Trapperom - Plan 1-3 Interiør plan 3 mot vest



Trapperom - Plan 1-3 Interiør plan 3 himling



Trapperom - Plan 1-3 Interiør plan 2 og 3_mot syd



Trapperom - Plan 1-3 Interiør plan 1 og 2 mot syd



Trapperom - Plan 1-3 Interiør plan 1 og 2 mot vest

5.7.2 Første dokumenterbare fargesetting (periode I/II 1926 - 1930-tallet)

På den samme måten som i vestibylen på plan 3, er opprinnelig utforming av det øvre platå noe uklar. Lagstrukturen på interiøret i det øvre platå tilsvarer lagstrukturen i vestibylen på plan 3. Det er ikke funnet to blå perioder før den grønne perioden, slik man finner det i de nedre vestibylene, og det ser ut som den første blå oppmalingen tilsvarer periode II i de nedre vestibylene.

Den første dokumenterbare fargesettingen i det øvre platå er som følgende: Vinduer og dørgerikter var malt mørkeblå med blågrå fyllinger, tilsvarende fargesetting i vestibylen i plan 3. Himlingsfeltene samt omrammingen var malt lysegult, muligens noe lysere enn veggene, og profiler og taklist var malt mørkeblå, tilsvarende brystningene men i limfarge.

Den opprinnelige fargesettingen på de pussete veggflatene i trapperom var vanskelig å skille fra senere oppmalinger. Trolig var veggene opprinnelig malt med en lysgul limfarge, tilsvarende veggene i vestibylene. Senere overmalinger med oljemaling, gjorde at den opprinnelige malingen kun var bevart i spor, og endret i fargen. Det er ikke funnet spor, som kan tolkes som en dekor.


Trappegelender og håndløper ser ut til å ha vært malt sort. Rekkverket ser ut til å være grunnet med mønje. Treverket til håndløperen er myk og overflaten er grov, og den ser ikke ut, som om den har vært lakkert eller oljet.

Fargesetting i perioden

| Undersøkellesområde | Fargenavn | Materiale | Fargekode |
|--|-------------|------------------|---------------------------|
| Tak, Tak - takbjelk - med veggfris | BLÅ, mørk | limbasert maling | S 8010-R90B |
| Tak, Tak - felt - speil | GUL, rødlig | limbasert maling | S 1515-Y20R /2020-Y20R |
| Tak, Tak - felt - omramming | GUL, rødlig | limbasert maling | S 1515-Y20R /2020-Y20R |
| Tak, Taklist - vulst - med stussbrett | BLÅ, mørk | limbasert maling | S 8010-R90B |
| Vegg - trapperom 01044, vegg | GUL, rødlig | limbasert maling | S 1515-Y30R |
| Vegg over brystning - 03028, vegg | GUL, rødlig | limbasert maling | S 1515-Y20R /2020-Y20R |
| Vegg - brystning - 03028, Brystningslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere |

| | | | |
|---|-----------|------------|-----------------------------------|
| Vegg - brystning - 03028, Brystning - ramtre | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere, trolig |
| Vegg - brystning - 03028, Brystning - fylling | GRÅ | oljemaling | S 6005-B80G |
| Vegg - brystning - 03028, Brystning - fyllingslist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere |
| Vegg - brystning - 03028, Brystning - fotlist | - | | - |
| Vindu, Vindu - karm - med krysspost | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere |
| Vindu, Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere |
| Vindu, Vindu - 'benk' | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere |
| Vindu, Vindu - smyg | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere |
| Dør - 03028/03017, Dør - gerikt / listverk | BLÅ, mørk | oljemaling | S 8010-R90B noe lysere |
| Dør - 03028/03017, Dørblad | - | | ikke bevart |
| Gulv, Gulv | GRÅ, mørk | | steinfliser |
| Trapp, Trapp - rekkverk | SORT | oljemaling | S 8502-B trolig Period I |
| Trapp, Trapp - rekkverk - overligger / håndløper | SORT | oljemaling | S 8502-B trolig Period I |

5.8 Eksteriør, inngang fra skolegården



Nordstrand vgs, plan 2, utsnitt. Grønn markering viser inngangsdøren. Plantegning: 2016/Romfarer arkitekter AS

Foto til høyre: Inngangsdør fra skolegården.



5.8.1 Beskrivelse av døren i dag

Inngangsdøren fra skolegården er en to-vinget dør med rundportal og overlys. Døren er utformet i nybarokk stil med voluminøse, buete profiler.

I dag er døren malt rød med grønne profiler og hvite vindussprosser.

5.8.2 Opprinnelig fargesetting

Malingen på dørens utside var til dels nedbrutt og særlig de innerste lagene var vanskelig å skille fra hverandre. Tverrsnittene viser at det innerste laget er brunt ved de ulike områder, og det kunne ikke finnes fargeforskjeller i de ulike dørelementene.

Det antas at dørens utside opprinnelig var malt ensfarget brun (tilnærmet NCS S 7010-Y70R).

Fargesetting for perioden

| Undersøkellesområde | Fargenavn | Materiale | Fargekode |
|---|-----------|------------|-------------|
| Dør - mot skolegården, Dørkarm | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - mot skolegården, Dør - rammeverk | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - mot skolegården, Dør - anslagslist | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - mot skolegården, Dør - øvrig - vindusramme og sprosser | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - mot skolegården, Dør - øvrig - øvre profil | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - mot skolegården, Dør - øvrig - nedre profil | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - mot skolegården, Dør - øvrig - dekorelement med fylling | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - mot skolegården, Dør - øvrig - dekorelement- sokkel | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - øverlys vindu, Vindu - sprosse | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - øverlys vindu, Vindu - øvrig - rammeverk | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dør - øverlys vindu, Vindu - øvrig - dekorelement | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |

Senere oppmalinger

Døren ble malt opp flere ganger i samme farge, og det antas at de ble grunnet med grå.

Senere ble døren gjentatte ganger (minst fem ganger) malt flerfarget i rødt og grønt, muligens også hvit.

5.9 Senere fargesettinger i interiørene (periode II – VI)

Senere ble interiørene malt opp minst fem ganger, med flere oppmalinger av enkelte områder. Vestibylene og veggene på øvre trappeplatå har ikke to blå perioder før den grønne perioden (periode III). Dokumentasjon av disse oppmalingene er ikke inkludert i oppdraget, og nevnes derfor kun generelt.

| Periode | Grov datering | Historiske hendelser | Kort beskrivelse |
|---------|--------------------|--|---|
| I | 1926 - 1930-tallet | 1926 Den nye skolebygningen innvies og skole får navnet: Nordstrand høire Alemenskole | Lysgule vegger og himlingsflater. Mørkeblå og grå på bygningselementer i tre. (Utforming og oppmaling i vestibyle på plan 3 er usikker.) |
| II | 1930-tallet | 1936 Skolen utvides med gymnasklasser. Rektorbolig (plan 3 i hovedbygning) bygges om til klasserom, og sidefløyen bygges på med en tredje etasje (plan 3). 1939 Nytt navn: Nordstrand høyere skole. | Oppmaling i samme farger som periode I, med kun små nyanseforskjeller i fargene. |
| III | 1940/50-tallet | 1942: Skolen brukes som feltlasarett | Grønne farger. (Det ble ikke undersøkt om det var brukt ulike fargenyanser.) |
| IV | 1960/70-tallet | 1969: Nytt navn: Nordstrand gymnas | Oppmaling i tilnærmet samme fargesetting som opprinnelig (periode I), med kun små nyanseforskjeller i fargene. |
| V | 1980/90-tallet | 1977: Nytt navn Nordstrand videregående skole 1989: Skolens 100-års-jubileum. Skolen beskrives som nedslitt og det nevnes behov for oppussing. | Montasje av fiberplater på brystningene, og enkelte endringer i vestibylene på plan 3. Brystninger i blå farger i flere nyanser, men lysere enn opprinnelig blå. Lyse grå pussete veggflater. Malt brystning i trappeoppgang. Trappeoppgang har senere en gul fase. |
| VI | 2000/10-tallet | Nordstrand videregående skole 2014 - dd: Manglerud ungdomskole disponerer skolebygningen. | Vestibylene og trapperom med øvre platå: Hvite pussete vegger og himlingsfelt. Brystninger og dører i tre grå nyanser og rosa. Hvite vinduer. Vestibylene i plan 1 og 2: Hvite pussete vegger og himlingsfelt. Brystninger og dører i tre blå nyanser med brune lister. Hvite vinduer. Vestibylene i plan 2 ser ut til å ha blitt malt opp to ganger i samme fargesetting. |

6 Valg av periode

Selv om det er noe uklart om dagens utforming av plan 3 er opprinnelig, anbefaler NIKU å male interiørene i farger som tilsvarer de opprinnelige (dvs. periode I), slik de er funnet i de nedre vestibylene.

Nåværende utforming av plan 3 har vært slik siden 1936, og vi finner en blå periode, som kan tilsvare periode II i de nedre vestibylene. Periode II i de nedre vestibylene er en gjentakelse av periode I, i alle detaljer, og med noen mørkere fargenyanser.

Periode I kunne dokumenteres i alle detaljer av de undersøkte interiørene, og funnene danner et solid grunnlag for tilbakeføring til den opprinnelige fargesettingen

7 Anbefalinger for bruk av farger og materialer i de enkelte rommene

7.1 Generelle anbefalinger

De angitte fargekodene er kun veiledende og fargene må alltid justeres på stedet mot avdekningsprøvene. Avdekningsprøvene bør ideelt sett har vært eksponert for dagslys i et par måneder, for at eventuelt gulnet olje har bleknet.

Vi vil også understreke viktigheten av å utføre oppstryksprøver, som vurderes av konservator og arkitekt med flere før større flater males. Det er der man best kan justere fargenyanser, og vurdere hvordan fargene står til hverandre.

NIKU anbefaler at den som utførte fargeundersøkelsen også inkluderes som rådgiver ved utførelsen av malearbeidet. Etter gjennomføring av fargeundersøkelsen er det disse personene som kjenner detaljene best, og vet hvordan fargene og overflatene skal se ut.

7.2 Anbefalinger for inngangsparti

| Bygningsselement | Farge | Materiale | NCS-fargekode |
|------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
| Himling og vegger | GUL, rødlig, lys | limbasert maling* | S 1015-Y40R |
| Dør mot vestibylen | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Inngangsdør | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Nedre dekorelement (uten profiler) | GRÅ | oljemaling | S 5005-B80G |

* På grunn av høyre slitestyrke kan det brukes oljeforsterket limfarge med matt overflate.

Dørene grunnes med en grå grunning (tilnærmet 4005-B80G), før overflatefargen blå eller grå påføres i et tynt strøk.

7.3 Anbefalinger for vestibylene på plan 1 og 2

| Bygningselement | Farge | Materiale | NCS-fargekode |
|---|------------------|-------------------|---------------------------|
| Himling | GUL, lys | limbasert maling* | S 1015-Y40R** |
| Himlingbjelker og taklist | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg over brystning | GUL, rødlig, lys | limbasert maling* | S 1015-Y40R |
| Brystninger, dører og vinduer | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Fyllinger på brystning, dører og pilastere*** | GRÅ | oljemaling | S 5005-B80G |
| Rist | SORT | oljemaling | S 8500-N |

* På grunn av høyre slitestyrke kan det brukes oljeforsterket limfarge med matt overflate.

** Himlingsfeltene kan muligens males noe lysere.

***Fyllingsfargen males opp på den innerste kanten av fyllingslisten.

Brystningene, dørene og portalen grunnes med en grå grunning (tilnærmet 4005-B80G) før overflatefargen blå eller grå påføres i et tynt strøk.

7.4 Anbefalinger for vestibyen på plan 3 og øvre platå i trapperom

| Bygningselement | Farge | Materiale | NCS-fargekode |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|
| Himling, speil og ramme*** | GUL, lys | limbasert maling* | S 1015-Y40R** |
| Himling, profil og vegglist | BLÅ, mørk | limbasert maling* | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Vegg over brystning | GUL, rødlig, lys | limbasert maling* | S 1015-Y40R |
| Brystninger, dører og vinduer | BLÅ, mørk | oljemaling | S 7020-R90B /7010-R90B |
| Fyllinger på brystning, dører og pilastere**** | GRÅ | oljemaling | S 5005-B80G |
| Rist | SORT | oljemaling | S 8500-N |

* På grunn av høyre slitestyrke kan det brukes oljeforsterket limfarge med matt overflate.

** Himlingsfeltene kan muligens males noe lysere.

***Lysgul farge males opp på kanten av profilen.

****Fyllingsfargen males opp på den indre kanten av fyllingslisten.

Brystningene og dørene grunnes med en grå grunning (tilnærmet 4005-B80G), før overflatefargen blå eller grå påføres i et tynt strøk.

7.5 Anbefalinger for trappeoppgang

| Bygningselement | Farge | Materiale | NCS-fargekode |
|-----------------------|------------------|---|---------------|
| Vegger og trappeløp | GUL, rødlig, lys | limbasert maling*, evt. oljemaling på veggene | S 1015-Y40R |
| Rekkverk og håndløper | SORT | oljemaling | S 8500-N |

* På grunn av høyre slitestyrke kan det brukes oljeforsterket limfarge med matt overflate.

7.6 Anbefalinger for inngangsdørens utside

| Bygningselement | Farge | Materiale | NCS-fargekode |
|-------------------------------|-------|------------|---------------|
| Dørblad med dekorelementene | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Dørkarm med dekorelement | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |
| Overlys med ramme og sprosser | BRUN | oljemaling | S 7010-Y70R |

8 Kilder

Uten forfatter (1989): Nordstrand videregående skole 1889-1989 - 100 år. Sandvika: Kjelsstadli Grafisk AS

Plantegninger i Oslo Byarkiv

Byantikvarens gule liste

Periodeskjema

01035 Vestibyle - Plan 1

| Objekt | Undersøkellesområde | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Periode V | Periode VI |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|----------------------------|---|
| Tak | Tak - felt | GUL lys S 1010-Y20R | ?? - | ?? - | ?? - | ?? - | GRÅ lys S 1500-N |
| | Tak - takbjelk - med stussbrett <i>Prøve nr: 01035-08</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | > - | > - | BLÅ mørk S 7010-R90B periode II eller IV | RØD S 2060-Y90R | ROSA S 3030-Y90R |
| | Tak - takbjelk - listverk (profilert) | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | - | - | - | - | ROSA S 3030-Y90R |
| | Taklist | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | - | - | - | - | GRÅ S 4005-Y50R |
| Vegg over brystning | vegg over brystning <i>Prøve nr: 01035-01</i> | GUL rødlig, lys S 1015-Y40R | GUL rødlig, lys S 2020-Y30R | ?? - | ?? - | GRÅ lys S 1002-Y | HVIT S 0502-Y50R |
| Vegg - brystning | Brystningslist | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ mørk S 6020-B10G |
| | Brystning - ramtre <i>Prøve nr: 01035-06</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | GRØNN lys S 4020-G30Y | BLÅ mørk S 7010-R90B | - fiberplate monteres | BLÅ lys S 4030-B30G |
| | Brystning - fyllingslist <i>Prøve nr: 01035-02</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | GRØNN lys S 4020-G30Y | BLÅ mørk S 7010-R90B | BLÅ medio S 3030-B10G | BRUN S 7010-Y50R Profilering er mørkeblå: S 6020-B10G |
| | Brystning - fylling <i>Prøve nr: 01035-07</i> | GRÅ S 5005-B80G | GRÅ S 4005-G20Y | GRØNN lys S 4020-G30Y | GRÅ noe mørkere S 5005-G20Y | BLÅ fiberplate monteres | BLÅ medio S 5030-B10G |
| | Brystning - fotlist | X - | X - | X - | X - | - | BLÅ lys S 4030-B30G |
| | Rist <i>Prøve nr: 01035-05</i> | GRÅ sort, muligens graffiti S 8500-N eller umalt, metallisk overflate | SORT S 9000-N | - | - | - | BLÅ lys S 4030-B30G |
| Dør - opprinnelig hovedinngang | Dør - rammeverk | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ lys S 4030-B30G |
| | Dør - fyllingslist | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BRUN S 7010-Y50R |
| | Dør - fylling | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ mørk S 6020-B10G |
| | Dør - anslagslist | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ medio S 5030-B10G |
| | Dørkarm | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ medio S 5030-B10G |
| | Dør- terskel | - oljet eller lakkert | - oljet eller lakkert | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|-------------------------|---------|--------------------------|
| Dør - Portal | portal | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ mørk S 6020-B10G |
| | pilaster - ramtre <i>Prøve nr: 01035-03</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ lys S 4030-B30G |
| | pilaster - fyllingslist | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BRUN S 7010-Y50R |
| | pilaster - fylling <i>Prøve nr: 01035-04</i> | GRÅ S 5005-B80G | GRÅ S 4005-G20Y | - | - | - | BLÅ medio S 5030-B10G |
| | pilaster - kapitel | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ medio S 5030-B10G |
| | overlys | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ lys S 4030-B30G |
| Vindu | Vindu - smyg | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ lys S 4030-B30G |
| | Vindu - 'bank' | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ lys S 4030-B30G |
| | Vindu - karm - med krysspost | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | - |
| | Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser <i>Prøve nr: 01035-09</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | > - | BLÅ mørk S 7010-R90B | GRÅ lys | HVIT to lag |
| Gulv | Gulvbord / tregulv - Terrazzo | GRÅ Terrazzo | > - | > - | > - | > - | > - |

Tegnforklaring

"-" betyr at perioden ikke er registrert for bygningselementet

"??" betyr at funn er usikkert


"x" betyr at bygningselementet ikke var på plass i respektive periode

">" betyr at overflatebehandlingen fra den foregående perioden ble beholdt uendret i gjeldende periode

Fotodokumentasjon av funn

Vestibyle plan 1, periode I (1926 - 1930-tallet)

Tak - Tak - felt




Vestibyle_plan1_himling_detalj01


Tak - Tak - takbjelk - med stussbrett



Vestibyle_plan1_himling_farge-trapp



Nordstrand_INT01035_08x250_TAK




Nordstrand_INT01035_08x250UV_TAK

Tak - Tak - takbjelk - listverk (profilert)



Vestibyle_plan1_himling_detalj02

Vegg over brystning - vegg over brystning




Vestibyle plan 1_fargetrapp_vegg



vestibyle_plan1_avdekning_vegg



Nordstrand_INT01035_01x125_VEGG




Nordstrand_INT01035_01x125UV_VEGG

Vegg - brystning - Brystningslist




vestibyle_plan1_fargetrapp_brystningslist


Vegg - brystning - Brystning - ramtre



vestibyle_plan1_fargetrapp_brystning_ø



Nordstrand_INT01035_06x125_BRYSTNING




Nordstrand_INT01035_06x125UV_BRYSTNING

Vegg - brystning - Brystning - fyllingslist



Vestibyle plan 1_fargetrapp_brystning_S




Nordstrand_INT01035_02bx125_BRYSTNING




Nordstrand_INT01035_02bx125UV_BRYSTNING


Vegg - brystning - Brystning - fylling



vestibyle_plan1_fargetrapp_brystning_ø



Nordstrand_INT01035_07x125_BRYSTNING




Nordstrand_INT01035_07x125UV_BRYSTNING


Vegg - brystning - Rist



vestibyle_plan1_fargetrapp_rist



Nordstrand_INT01035_05bx250_BRYSTNING



Nordstrand_INT01035_05bx250UV_BRYSTNING

Dør - opprinnelig hovedinngang - Dør - rammeverk



vestibyle_plan1_inngangsdør_portal10

Dør - opprinnelig hovedinngang - Dør - fylling



vestibyle_plan1_inngangsdør_portal10

Dør - opprinnelig hovedinngang - Dør - anslagslist



vestibyle_plan1_inngangsdør_portal09

Dør - Portal - portal




vestibyle_plan1_inngangsdør_portal03



vestibyle_plan1_inngangsdør_portal06



vestibyle_plan1_inngangsdør_portal08




vestibyle_plan1_inngangsdør_portal_skisse

Dør - Portal - pilaster - ramtre



Vestibyle plan 1_fargetrapp_portal_pilaster




Nordstrand_INT01035_03x125_PORTAL


Dør - Portal - pilaster - fylling



Vestibyle plan 1_fargetrapp_portal_pilaster



Nordstrand_INT01035_04x250_PORTAL



Nordstrand_INT01035_04x250UV_PORTAL

Dør - Portal - pilaster - kapitel



vestibyle_plan1_inngangsdør_portal05

Vindu - Vindu - 'benk'



vestibyle_plan1_vindu

Vindu - Vindu - karm - med krysspост




Vestibyle_plan1_vindu_detalj01

Vindu - Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser



Vestibyle_plan1_vindu_fargetrapp



Nordstrand_INT01035_09x250_VINDU



Nordstrand_INT01035_09x250UV_VINDU

Periodeskjema

02006 Inngang - Plan 2

| Objekt | Undersøkellesområde | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Periode V | Periode VI |
|---------------------|---|--|--------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------------------|
| Tak | tak - øvrig | GUL rødlig, lys S 1015-Y40R trolig mindre fargesterk | GUL rødlig, lys S 2020-Y30R | - | - | - | HVIT S 0502-Y50R |
| Vegg | vegg <i>Prøve nr: 02006-01</i> | GUL rødlig, lys S 1015-Y40R trolig mindre fargesterk | GUL rødlig, lys S 2020-Y30R | - | - | - | HVIT S 0502-Y50R |
| Dør - mot vestibyle | Dør - rammeverk | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | HVIT |
| | Dør - gerikt / listverk | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ mørk S 6020-B10G |
| Dør - ytterdør | Vindu - overlys | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | - | - | - | - | GRÅ lys |
| | Dørkarm - med listverk | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | - | - | - | - | GRÅ |
| | Dørblad - rammeverk <i>Prøve nr: 02006-02</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | - | - | - | - | GRÅ lys |
| | Dørblad - dekorelement | GRÅ S 5005-B80G | - | - | - | - | GRÅ |
| Gulv | Gulv - Terrazzo | GRÅ Terrazzo | > - | > - | > - | > - | > - |

Tegnforklaring

"-" betyr at perioden ikke er registrert for bygningselementet

"??" betyr at funn er usikkert

"x" betyr at bygningselementet ikke var på plass i respektive periode

">" betyr at overflatebehandlingen fra den foregående perioden ble beholdt uendret i gjeldende periode

Fotodokumentasjon av funn

Inngangsparti, plan 2


Periode I 1926 - 1930-tallet

Nordstrand høire Almenskole


Vegg - vegg



Inngang_plan2_avdekning_vegg



Inngang_plan2_avdekning_vegg



Nordstrand_INT02006_01x125UV_VEGG



Nordstrand_INT02006_01x125_VEGG

Dør - mot vestibyle - Dør - rammeverk



Inngang_plan2_fargetrapp_13



Inngang_plan2_fargetrapp_14

Dørblad med smyg og gerikt var malt ensfarget blå.

Dør - ytterdør - Vindu - overlys



Inngang_plan2_farge-trapp_ytterdør06


Dør - ytterdør - Dørblad - rammeverk



Inngang_plan2_farge-trapp_ytterdør01



Inngang_plan2_farge-trapp_ytterdør02




Nordstrand_INT02006_02x250_DØR


Dør - ytterdør - Dør - rammeverk - vindusramme



Inngang_plan2_ytterdør_detalj02



Nordstrand_INT02006_03x125_DØR



Nordstrand_INT02006_03x125UV_DØR

Dør - ytterdør - Dørblad - dekorelement



Inngang_plan2_farge-trapp_ytterdør03

Periodeskjema

02027 Vestibyle - Plan 2

| Objekt | Undersøkellesområde | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Periode V | Periode VI |
|-------------------------|---|--|--|--|----------------------------------|--|--|
| Tak | Tak - felt <i>Prøve nr: 02027-05</i> | GUL lys S 1010-Y20R | > - | > - | - | - | GRÅ lys S 1500-N /2000-N |
| | Tak - takbjelk - med stussbrett <i>Prøve nr: 02027-06</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | > - | > - | BLÅ mørk S 7010-R90B | RØD S 2060-Y90R usikker periodetilskrivning | ROSA S 3030-Y90R /4030-Y90R |
| | Tak - takbjelk - listverk (profilert) | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | > - | > - | BLÅ mørk S 7010-R90B | - | ROSA S 3030-Y90R /4030-Y90R |
| | Taklist | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | > - | > - | BLÅ mørk S 7010-R90B | - | GRÅ S 4005-Y50R |
| Vegg over brystning | vegg over brystning <i>Prøve nr: 02027-01</i> | GUL rødlig, lys S 1515-Y20R | GUL rødlig, lys S 2030-Y20R | GRÅ gulaktig S 2010-Y20R usikker tilskrivning | GRÅ gulaktig, lys S 1010-Y20R | GRÅ lys S 1002-Y | HVIT S 0502-Y50R |
| Vegg - brystning | Brystningslist | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | BLÅ mørk S 7010-R90B | - | BLÅ mørk S 6020-B10G |
| | Brystning - ramtre | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B Trolig som fyllingslist | - | BLÅ mørk S 7010-R90B | BLÅ S 5020-B30G fiberplate monteres | BLÅ lys S 4030-B30G |
| | Brystning - fyllingslist <i>Prøve nr: 02027-02</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | GRØNN lys S 4020-G30Y | BLÅ mørk S 7010-R90B | BLÅ S 5020-B30G | BRUN S 7010-Y50R Profilering er mørkeblå: S 6020-B10G |
| | Brystning - fylling | GRÅ S 6005-B80G Fargekoden er tatt fra innsiden av fyllingslist | GRÅ S 6005-B80G Fargekoden er tatt fra innsiden av fyllingslist | - | BLÅ mørk S 7010-R90B | BLÅ S 3030-B10G fiberplate monteres | BLÅ medio S 5030-B10G |
| | Brystning - fotlist | X - | X - | X - | X - | - fotlisten monteres | BLÅ lys S 4030-B30G |
| Dør - mot inngangsparti | Dør - rammeverk <i>Prøve nr: 02027-04</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ medio S 5030-B10G |
| | Dør - gerikt / listverk <i>Prøve nr: 02027-03</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ mørk S 6020-B10G |
| Dør - 02027/02033 | Dør - gerikt / listverk | - | - | - | - | - | BLÅ mørk S 6020-B10G |
| | Dørblad | X - original dørblad ikke | X - | X - | X - | X - | BLÅ medio S 5030-B10G ny dørblad |

| | | bevart | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Vindu | Vindu - 'benk' | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ medio S 5030- B10G |
| | Vindu - smyg | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | BLÅ lys S 4030- B30G |
| | Vindu - karm - med krysspost <i>Prøve nr: 02027-07</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | > - | BLÅ mørk S 7010- R90B | HVIT beige S 1005-G90Y | HVIT S 0502- Y50R |
| | Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser <i>Prøve nr: 02027-08</i> | BLÅ mørk S 7020-R90B /7010-R90B | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | HVIT S 0502- Y50R |
| Gulv | Gulv - Terrazzo | GRÅ Terrazzo | > - | > - | > - | > - | > - |

Tegnforklaring

"-" betyr at perioden ikke er registrert for bygningselementet

"??" betyr at funn er usikkert

"x" betyr at bygningselementet ikke var på plass i respektive periode

">" betyr at overflatebehandlingen fra den foregående perioden ble beholdt uendret i gjeldende periode


Fotodokumentasjon av funn

Vestibyle, plan 2

Periode I 1926 - 1930-tallet

Nordstrand høire Almenskole

Tak - Tak - felt




Vestibyle_plan2_himling_fargetrapp02


Tak - Tak - takbjelk - med stussbrett



Vestibyle_plan2_himling_fargetrapp01



Nordstrand_INT02027_06x250_TAK



Nordstrand_INT02027_06x250UV_TAK

Tak - Tak - takbjelk - listverk (profilert)




Vestibyle_plan2_himling_detalj01

Vegg over brystning - vegg over brystning




vestibyle_plan2_fargetrapp_vegg2



Vestibyle_plan2_vegg



Nordstrand_INT02027_01x125_VEGG



Nordstrand_INT02027_01x125UV_VEGG


Vegg - brystning - Brystning - fyllingslist



vestibyle_plan2_fargetrapp_brystning2




Nordstrand_INT02027_02x250_BRYSTNING



Nordstrand_INT02027_02x250UV_BRYSTNING

Dør - mot inngangsparti - Dør - rammeverk




Nordstrand_INT02027_04x125_DØR



Nordstrand_INT02027_04x125UV_DØR



Vestibyle_plan2_dørblad



Vestibyle_plan2_fargetrapp_dørblad

Dør - mot inngangsparti - Dør - gerikt / listverk



Vestibyle_plan2_dørgerikt

Vindu - Vindu - 'benk'



Vestibyle_plan2_fargetrapp_vindusbenk

Vindu - Vindu - smyg



vestibyle_plan2_fargetrapp_vindu


Vindu - Vindu - karm - med krysspост



Vestibyle_plan2_vindu_fargetrapp02



Nordstrand_INT02027_07x250_VINDU




Nordstrand_INT02027_07x250UV_VINDU


Vindu - Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser



Vestibyle_plan2_vindu_farge-trapp01



Nordstrand_INT02027_08x250_VINDU



Nordstrand_INT02027_08x250UV_VINDU

Periodeskjema

03017 Vestibyle - Plan 3

| Objekt | Undersøkellesområde | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Periode V | Periode VI |
|---------------------|--|---|--|--------------------------|--|--|---|
| Tak | Tak - felt - speil <i>Prøve nr: 03017-06</i> | ?? - | GUL rødlig S 1020-Y20R /2020-Y20R | - | - | - | HVIT S 0502-Y50R |
| | Tak - felt - omramming <i>Prøve nr: 03017-04</i> | ?? - | GUL rødlig S 2020-Y20R | - | - | - | RØD S 3030-Y90R |
| | Taklist - vulst <i>Prøve nr: 03017-05</i> | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | GRÅ S 3502-B |
| | Tak - takbjelk - med veggfris | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | ?? - | HVIT beige S 1005-Y30R ligger på sparkel | BLÅ lys ikke kodet | RØD S 3030-Y90R |
| Vegg over brystning | vegg over brystning <i>Prøve nr: 03017-01</i> | - lys farge usikker funn | GUL rødlig S 2030-Y30R | - | - | - | HVIT S 0502-Y50R |
| Vegg - brystning | Brystningslist | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | RØD S 4030-Y90R |
| | Brystning - ramtre | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - Fiberplate monteres | GRÅ S 3502-B |
| | Brystning - fyllingslist <i>Prøve nr: 03017-02</i> | - lys farge usikker funn | BLÅ mørk S 8010-R90B | GRØNN lys S 4020-G30Y | BLÅ mørk S 7010-R90B | BLÅ lys ikke kodet | RØD S 4030-Y90R Profillist er mørkegrå: S 8005-R90B |
| | Brystning - fylling <i>Prøve nr: 004</i> | ?? - ?? - | GRÅ S 5005-G20Y Fargekoden er tatt på innsiden av fyllingslist GRÅ S 5005-G20Y Fargekoden er tatt på innsiden av fyllingslist | -- | -- | - Fiberplate monteres- Fiberplate monteres | GRÅ S 2005-R80B GRÅ S 2005-R80B |
| | Brystning - fylling <i>Prøve nr: 004</i> | ?? - ?? - | GRÅ S 5005-G20Y Fargekoden er tatt på innsiden av fyllingslist GRÅ S 5005-G20Y Fargekoden er tatt på innsiden av fyllingslist | -- | -- | - Fiberplate monteres- Fiberplate monteres | GRÅ S 2005-R80B GRÅ S 2005-R80B |
| | Brystning - fotlist | X - | X - | X - | X - | - Fotlisten monteres | GRÅ S 3502-B |
| | Brystning - rist | GRÅ sort, muligens graffit S 8500-N eller umalt, metallisk overflate | SORT S 9000-N | GRØNN lys S 4020-G30Y | - | - | GRÅ S 3502-B |

| | | | | | | | |
|----------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--------|----------------------|---------------------|----------------------------------|
| Dør - 03017/03028 | Dørblad | X - | X - | X - | X - | X - | GRÅ S 2005-R80B ny dørblad |
| | Dør - gerikt / listverk | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | RØD S 4030-Y90R |
| Vindu | Vindu - smyg | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | GRÅ S 3502-B |
| | Vindu - 'benk' | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | HVIT |
| | Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser <i>Prøve nr: 03017-07</i> | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B /7010-R90B | > - | BLÅ ? S 7010-R90B | GRÅ lys S 2000-N | HVIT to lag |
| | Vindu - karm - med krysspost | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B /7010-R90B | - | - | - | HVIT |
| Gulv | Gulv - Steinfliser | GRÅ Steinfliser | > - | > - | > - | > - | > - |

Tegnforklaring

"-" betyr at perioden ikke er registrert for bygningselementet

"??" betyr at funn er usikkert

"x" betyr at bygningselementet ikke var på plass i respektive periode

">" betyr at overflatebehandlingen fra den foregående perioden ble beholdt uendret i gjeldende periode


Fotodokumentasjon av funn

Vestibyle, plan 3


Periode I 1926 - 1930-tallet

Nordstrand høire Almenskole

Vegg over brystning - vegg over brystning



Nordstrand_INT03017_01x125_VEGG




Nordstrand_INT03017_01x125UV_VEGG


Vegg - brystning - Brystning - fyllingslist



vestibyle_plan3_fargetrapp_fyllingslist2



Nordstrand_INT03017_02bx250_BRYSTNING



Nordstrand_INT03017_02bx250UV_BRYSTNING

Fotodokumentasjon av funn

Vestibyle, plan 3


Periode II 1930-tallet

Gymnas/Nordstrand høyere skole


Tak - Tak - felt - speil



Vestibyle_plan3_himling_detalj02



Nordstrand_INT03017_06x125_TAK



Nordstrand_INT03017_06x125UV_TAK

Tak - Tak - felt - omramming



Vestibyle_plan3_himling_detalj05

Tak - Taklist - vulst




Vestibyle_plan3_himling_detalj05



Vestibyle_plan3_himling_detalj07



Nordstrand_INT03017_05x125_TAKLIST



Nordstrand_INT03017_05x125UV_TAKLIST

Tak - Tak - takbjelk - med veggfris



Vestibyle_plan3_himling_detalj08


Vegg over brystning - vegg over brystning



Nordstrand_INT03017_01x125_VEGG




Vestibyle_plan3_fargetrapp_vegg




Nordstrand_INT03017_01x125UV_VEGG

Vegg - brystning - Brystningslist



vestibyle_plan3_fargetrapp_brystningslist2


Vegg - brystning - Brystning - fyllingslist




vestibyle_plan3_fargetrapp_fyllingslist



vestibyle_plan3_fargetrapp_fyllingslist2



Nordstrand_INT03017_02bx250_BRYSTNING




Nordstrand_INT03017_02bx250UV_BRYSTNING

Vegg - brystning - Brystning - fylling



vestibyle_plan3_fargetrapp_fyllingslist

Vegg - brystning - Brystning - fylling



vestibyle_plan3_fargetrapp_fyllingslist

Vegg - brystning - Brystning - rist




Vestibyle_plan3_fargetrapp_rist2


Vindu - Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser



Vestibyle_plan3_vindu_fargetrapp



Nordstrand_INT03017_07x250_VINDU



Nordstrand_INT03017_07x250UV_VINDU

Vindu - Vindu - karm - med krysspost



Vestibyle_plan3_vindu_detalj02

Periodeskjema

03028 Trapperom - Plan 1-3

| Objekt | Undersøkellesområde | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Periode V | Periode VI |
|-----------------------------|---|-------------|--|------------------------------|--|------------------------|---|
| Tak | Tak - felt - speil | ?? - | GUL rødlig S 1515-Y20R /2020-Y20R | - | - | - | HVIT S 0502- Y50R |
| | Tak - felt - omramming | ?? - | GUL rødlig S 1515-Y20R /2020-Y20R | - | - | - | RØD S 3030- Y90R |
| | Taklist - vulst - med stussbrett <i>Prøve nr: 03028-01</i> | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | GRÅ S 3502-B |
| | Tak - takbjelk - med veggfris | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B | - | - | - | RØD S 3030- Y90R |
| Vegg over brystning - 03028 | vegg <i>Prøve nr: 03028-04</i> | ?? - | GUL rødlig S 1515-Y20R /2020-Y20R | ?? - | BRUN usikker periodetilskriving | GUL S 1030-Y | HVIT flere lag |
| Vegg - brystning - 03028 | Brystningslist | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere | - | - | - | RØD S 3030- Y90R |
| | Brystning - ramtre | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere, trolig | - | - | - | GRÅ S 3502-B |
| | Brystning - fyllingslist <i>Prøve nr: 03028-03</i> | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere | GRØNN lys S 4020- G30Y | BLÅ mørk S 7010-R90B to blå lag, 8010- R90B | BLÅ S 3020- R90B | GRÅ S 2000-N lyseblå lag under 3030-R90B |
| | Brystning - fylling | ?? - | GRÅ S 6005-B80G Fargekoden er tatt fra innsiden av fyllingslist | - | - | - | GRÅ S 2005- R80B |
| | Brystning - fotlist | ?? - | X - | X - | X - | - | GRÅ S 3502-B |
| Vindu | Vindu - smyg | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere | - | - | - | GRÅ S 3502-B |
| | Vindu - 'benk' | ?? BLÅ ? | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere | > - | BLÅ mørk S 7010-R90B | BLÅ S 3020- R90B | HVIT det ligger et grått lag under (2000-N), og et lyseblått lag (3030- R90B) |
| | Vindu - karm - med krysspost <i>Prøve nr: 03028-02</i> | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere | - | - | - | HVIT |
| | Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere | > - | ?? - | ?? - | HVIT det ligger et grått lag under (2002- B50G) |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|--|------------------|--|--|------------------------|
| Dør - 03028/03017 | Dør - gerikt / listverk | ?? - | BLÅ mørk S 8010-R90B noe lysere | - | - | - | RØD S 4030- Y90R |
| | Dørblad | ?? - | - ikke bevart | - ikke bevart | - ikke bevart | - ikke bevart | GRÅ S 2005- R80B |
| Vegg - trapperom 01044 | vegg <i>Prøve nr: 03028-05</i> | GUL lys S 1510-Y30R usikker | GUL rødlig S 1515-Y30R | ?? - | GUL brun S 2020-Y | HVIT gulaktig S 1010- Y20R senere gul: S 1030-Y | HVIT |
| Trapp | Trapp - rekkverk - overligger / håndløper | ?? - | SORT S 8502-B trolig Period I | - | SORT S 9000-N usiker periodetilskriving | - | SORT S 9000-N |
| | Trapp - rekkverk | ?? - | SORT S 8502-B trolig Period I | - | BLÅ S 7010-B10G | - | SORT S 9000-N |
| Gulv | Gulv | GRÅ mørk steinfliser | GRÅ mørk steinfliser | > - | > - | > - | > - |

Fotodokumentasjon av funn

03028 Trapperom - Plan 1-3

Periode II 1930-tallet


Gymnas/Nordstrand høyere skole

Tak - Tak - felt - speil



Trappeoppgang_stikkprøve_himling04

Tak - Tak - felt - omramming




Trappeoppgang_stikkprøve_himling05


Tak - Taklist - vulst - med stussbrett



Trappeoppgang_stikkprøve_himling05



Nordstrand_INT03028_01x125_TAKLI
ST




Nordstrand_INT03028_01x125UV_TAKLI
ST

Tak - Tak - takbjelk - med veggfris




Trappeoppgang_stikkprøve_himling02

Vegg over brystning - 03028 - vegg



Trappeoppgang_fargetrapp_vegg_01



Nordstrand_INT03028_04x125_VEGG



Nordstrand_INT03028_04x125UV_VEGG

Vegg - brystning - 03028 - Brystningslist




Trappeoppgang_fargetrapp_brystning_01


Vegg - brystning - 03028 - Brystning - fyllingslist



Trappeoppgang_fargetrapp_brystning_02



Nordstrand_INT03028_03x250_BRYSTNING



Nordstrand_INT03028_03x250UV_BRYSTNING

Vegg - brystning - 03028 - Brystning - fylling



Trappeoppgang_fargetrapp_brystning_03

Vindu - Vindu - 'benk'




Trappeoppgang_fargetrapp_vindu_03


Vindu - Vindu - karm - med krysspост



Trappeoppgang_fargetrapp_vindu_02



Nordstrand_INT03028_02x125_VINDU



Nordstrand_INT03028_02x125UV_VINDU

Vindu - Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser



Trappeoppgang_fargetrapp_vindu_01

Dør - 03028/03017 - Dør - gerikt / listverk




Trappeoppgang_fargetrapp_dørgerikt_01


Vegg - trapperom 01044 - vegg



Trappeoppgang_plan1_avdekning3_vegg



Nordstrand_INT03028_05x125_VEGG



Nordstrand_INT03028_05x125UV_VEGG



Trappeoppgang_plan2_fargetrapp_vegg

Trapp - Trapp - rekkverk - overligger / håndløper



Trappeoppgang_fargetrapp_rekverk_02

Trapp - Trapp - rekkverk



Trappeoppgang_fargetrapp_rekverk_01

Periode IV 1960/70-tallet

Tilbakeføring


Vegg - trapperom 01044 - vegg



Trappeoppgang_plan1_avdekning3_vegg



Nordstrand_INT03028_05x125_VEGG



Nordstrand_INT03028_05x125UV_VEGG

Periodeskjema

Eksteriør - hovedbygning - inngangsdør mot skolegården

| Objekt | Undersøkellesområde | Periode I | Periode II | Periode III | Periode IV | Periode V | Periode VI |
|-----------------------|---|-------------------------|--|---|---|--|---|
| Dør - mot skolegården | Dørkarm <i>Prøve nr: EKST-01</i> | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | ROSA S 3030-Y90R ikke fargekodet, kun til illustrasjon |
| | Dør - rammeverk <i>Prøve nr: EKST-02</i> | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | ROSA S 3030-Y90R ikke fargekodet, kun til illustrasjon |
| | Dør - øvrig - øvre profil <i>Prøve nr: EKST-04</i> | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | GRØNN S 2020-G50Y |
| | Dør - øvrig - vindusramme og sporsner | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | HVIT ikke fargekodet |
| | Dør - øvrig - nedre profil <i>Prøve nr: EKST-05</i> | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | GRØNN S 2020-G50Y |
| | Dør - øvrig - dekorelement med fylling | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | GRØNN S 2020-G50Y Hvit fylling |
| | Dør - øvrig - dekorelement- sokkel <i>Prøve nr: EKST-03</i> | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | ROSA S 3030-Y90R ikke fargekodet, kun til illustrasjon |
| | Dør - anslagslist | BRUN S 7010- Y70R | BRUN S 7010- Y70R trolig lik periode I | GRØNN S 5020-G30Y usikker periodetilskriving | GRØNN S 5010-G10Y usikker periodetilskriving | GRØNN S 5020- G70Y pluss et lag: 4020- G50Y | GRØNN S 2020-G50Y |
| Dør - øverlys vindu | Vindu - øvrig - rammeverk | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | ROSA S 3030-Y90R ikke fargekodet, kun til illustrasjon |
| | Vindu - sprosse | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | HVIT ikke fargekodet |
| | Vindu - øvrig - dekorelement | BRUN S 7010- Y70R | - | - | - | - | GRØNN S 2020-G50Y |


Fotodokumentasjon av funn

Eksteriør - hovedbygning - inngangsdør mot skolegården


Periode I 1926 - 1930-tallet

Nordstrand høire Almenskole

Dør - mot skolegården - Dørkarm




Nordstrand_EKS_01x125_DØRKARM




Nordstrand_EKS_01x125UV_DØRKARM

Dør - mot skolegården - Dør - rammeverk



Nordstrand_EKS_02x250_DØR_RAMMEVERK



Nordstrand_EKS_02x250UV_DØR_RAMMEVERK

Dør - mot skolegården - Dør - øvrig - øvre profil



Ytterdør_avdekning_01

Dør - mot skolegården - Dør - øvrig - vindusramme og sprosser




Ytterdør_avdekning_07


Dør - mot skolegården - Dør - øvrig - nedre profil



Ytterdør_avdekning_04



Nordstrand_EKS_05x125_DØR_NEDRE_PROFIL




Nordstrand_EKS_05x125UV_DØR_NEDRE_PROFIL

Dør - mot skolegården - Dør - øvrig - dekorelement- sokkel



Ytterdør_avdekning_03



Nordstrand_EKS_03x125_DØR_SOKKE
L



Nordstrand_EKS_03x125UV_DØR_SOKK
EL

| Materialprøver | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Bygningsobjekt | Bygning | Rapport | Prosjektnr. |
| 01035 - Vestibyle - Plan 1 | Hus - Hovedbygning | 93 / 2016 | 1020.800 |

| Nr | Arkitektur elementer | Uttakssted | Problemstilling |
|-----------|--|---|---|
| 01035-01 | Vegg over brystning vegg over brystning | Ø-vegg, sør for dør, 306 cm over gulv | Hvor mange gule lag? Er det flere perioder? Material til første lag? |
| 01035-02 | Vegg - brystning Brystning - fyllingslist | S-vegg, øst for fontenen, 125 cm fra gulv | Er det to blå perioder i begynnelse? |
| 01035-03 | Dør - Portal pilaster - ramtre | V-vegg, søndre pilaster, 159 cm over gulv | Er det grå lag (lag 2)? Er det to blå perioder før grønn? |
| 01035-04 | Dør - Portal pilaster - fylling | V-vegg, søndre pilaster, 157 cm over gulv | Er det to grå perioder? Sammenligne lag med prøve 01035-03. |
| 01035-05 | Vegg - brystning Rist | Ø-vegg, 30 cm fra gulv | Har det vært umalt i første periode? Er det grafittlaget en grundering eller et overflatelag? |
| 01035-06 | Vegg - brystning Brystning - ramtre | | |
| 01035-07 | Vegg - brystning Brystning - fylling | | |
| 01035-08 | Tak Tak - takbjelk - med stussbrett | Himling, vegglist mot N, ca. 104 cm fra V, 12 c, fra himlingsflate. | |
| 01035-09 | Vindu Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | Ramme, indre vindu, nedre hjørne. | |

| Materialprøver | | | |
|--------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Bygningsobjekt | Bygning | Rapport | Prosjektnr. |
| 02006 - Inngang - Plan 2 | Hus - Hovedbygning | 93/ 2016 | 1020.800 |

| Nr | Arkitektur elementer | Uttakssted | Problemstilling | Notat |
|-----------|--|--|--|------------------------|
| 02006-01 | Vegg vegg | Ø-vegg, nordre vindu, søndre smyg, 10 cm fra brystning | Sammenligne alle veggprøver i de første lagene | |
| 02006-02 | Dør - ytterdør Dørblad - rammeverk | Nordre dørblad, på siden | | |
| 02006-03 | Dør - ytterdør Dør - rammeverk - vindusramme | nordre dørblad, ved overgang fra vindusramme til rammeverk. | | Det er tatt to prøver. |

| Materialprøver | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Bygningsobjekt | Bygning | Rapport | Prosjektnr. |
| 02027 - Vestibyle - Plan 2 | Hus - Hovedbygning | 93/ 2016 | 1020.800 |

| Nr | Arkitektur elementer | Uttakssted | Problemstilling |
|-----------|--|---|---|
| 02027-01 | Vegg over brystning vegg over brystning | S-vegg, 2 cm fra V, 95 cm fra gulv | Sammenligne alle veggprøver i de første lagene. |
| 02027-02 | Vegg - brystning Brystning - fyllingslist | Ø-vegg, nord for korridorinngang, 137 cm fra gulv | Sammenligne med andre fyllingslister |
| 02027-03 | Dør - mot inngangsparti Dør - gerikt / listverk | S-vegg, vestre gerikt, 37 cm fra gulv | |
| 02027-04 | Dør - mot inngangsparti Dør - rammeverk | Dør mot S/ inngang, vestre dørblad, indre sidekant, 118 cm fra gulv | |
| 02027-05 | Tak Tak - felt | N-V-hjørnet, ca. 1 cm fra N | Limfarge på puss. |
| 02027-06 | Tak Tak - takbjelk - med stussbrett | Stussbrett mot N, mot N-Ø hjørne | To blå lag i bunn? |
| 02027-07 | Vindu Vindu - karm - med krysspost | Indre vindu, ramme, på siden som vender mot utsiden. | |
| 02027-08 | Vindu Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | Indre vindu, på siden som vendr mot rommet | |

| Materialprøver | | | |
|----------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Bygningsobjekt | Bygning | Rapport | Prosjektnr. |
| 03017 - Vestibyle - Plan 3 | Hus - Hovedbygning | 93/ 2016 | 1020.800 |

| Nr | Arkitektur elementer | Uttakssted | Problemstilling |
|-----------|---|---|--|
| 004 | Vegg - brystning Brystning - fylling | | |
| 03017-01 | Vegg over brystning vegg over brystning | V-vegg, søndre vindu, søndre vindusmyg, 3 cm fra brystning | Sammenligne med de andre veggene. |
| 03017-02 | Vegg - brystning Brystning - fyllingslist | Ø-vegg, nordre innside av bue, 132 fra gulv | Grønn lag i bunn? Kan det være en oppmaling? To blå perioder? |
| 03017-03 | Vegg - brystning Brystning - fylling | Ø-vegg, nordre innside av bue, 130 cm fra gulv | Grønn lag i bunn? To grå perioder? |
| 03017-04 | Tak Tak - felt - omramming | Himling mot S, 40 cm fra S, 170 cm fra Ø | Limfarge på puss, eldste lag burde være gul. |
| 03017-05 | Tak Taklist - vulst | Himling mot S, 1 cm fra S, 170 cm fra Ø | puss. eldste laget er blå. Muligens oljemaling? |
| 03017-06 | Tak Tak - felt - speil | Himling mot Ø, 42 cm fra Ø, 42 cm sør fra østre bjelke | limfarge på puss. |
| 03017-07 | Vindu Vindu - ramme (regel/stander) - med sprosser | Nordre vindu | |

| Materialprøver | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Bygningsobjekt | Bygning | Rapport | Prosjektnr. |
| 03028 - Trapperom - Plan 1-3 | Hus - Hovedbygning | 93/ 2016 | 1020.800 |

| Nr | Arkitektur elementer | Uttakssted | Problemstilling |
|-----------|--|---|---|
| 03028-01 | Tak Taklist - vulst - med stussbrett | S-Ø hjørnet, overgang omramming - karnis | blå (karnia) overlapper med gul (omramming) |
| 03028-02 | Vindu Vindu - karm - med krysspost | Innside | |
| 03028-03 | Vegg - brystning - 03028 Brystning - fyllingslist | Østvegg, ca. 135 cm fra gulv, 114 cm fra S | |
| 03028-04 | Vegg over brystning - 03028 vegg | Vestvegg, plan 3, ca. 62 cm fra gulv, 35 cm fra S | |
| 03028-05 | Vegg - trapperom 01044 vegg | Vestvegg, plan 1, ca. 150 cm fra gulv | |

| Materialprøver | | | |
|-----------------------|--------------------|----------------|--------------------|
| Bygningsobjekt | Bygning | Rapport | Prosjektnr. |
| 1 - Hovedbygning | Hus - Hovedbygning | 93 / 2016 | 1020.800 |

| Nr | Arkitektur elementer | Uttakssted | Problemstilling | Notat |
|-----------|--|-----------------------------|------------------------|---|
| EKST-01 | Dør - mot skolegården Dørkarm | Nederst på søndre side. | Brun lag? | Det er tatt en til prøve fra karmen på nordre innsiden av karmen. |
| EKST-02 | Dør - mot skolegården Dør - rammeverk | Nederst ved søndre dørblad. | | |
| EKST-03 | Dør - mot skolegården Dør - øvrig - dekorelement-sokkel | Søndre dørblad | brun eller grå? | |
| EKST-04 | Dør - mot skolegården Dør - øvrig - øvre profil | søndre dørblad | | |
| EKST-05 | Dør - mot skolegården Dør - øvrig - nedre profil | nordre dørblad | | |

Analyserapport

XL3t-81484

| | |
|-----------------|------------------|
| Reading No | 3 |
| Mode | Mining |
| Time | 2016-04-14 15:29 |
| Duration | 123.31 |
| Units | % |
| Sigma Value | 2 |
| Sequence | Final |
| Flags | 3mm |
| maalepunkt | graa |
| farge overflate | graa |
| strategرافي | p1 bunnlag |
| annet | portal pilaster |
| objekt | vestibyle 1 |
| User Login | NIKU |



| | % | ± | Error |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| Sb | 0 | : | N/A |
| Sn | 0 | : | N/A |
| Cd | 0.003 | ± | 0.001 |
| Pd | 0 | : | N/A |
| Ag | 0 | : | N/A |
| Bal | 79.883 | ± | 0.179 |
| Mo | 0 | : | N/A |
| Nb | 0 | : | N/A |
| Zr | 0 | : | N/A |
| Sr | 0.009 | ± | 0.001 |
| Rb | 0 | : | N/A |
| Bi | 0 | : | N/A |
| As | 0.012 | ± | 0.003 |
| Se | 0 | : | N/A |
| Au | 0.004 | ± | 0.001 |
| Pb | 0.070 | ± | 0.003 |
| W | 0 | : | N/A |
| Zn | 4.841 | ± | 0.057 |
| Cu | 0.023 | ± | 0.004 |
| Ni | 0 | : | N/A |
| Co | 0 | : | N/A |
| Fe | 0.699 | ± | 0.021 |
| Mn | 0 | : | N/A |
| Cr | 0.017 | ± | 0.002 |
| V | 0 | : | N/A |
| Ti | 7.516 | ± | 0.073 |
| Ba | 0.046 | ± | 0.007 |
| Ca | 1.543 | ± | 0.045 |
| K | 0.088 | ± | 0.010 |
| Al | 0.405 | ± | 0.054 |
| P | 0.097 | ± | 0.012 |
| Si | 2.965 | ± | 0.070 |
| Cl | 0.085 | ± | 0.003 |
| S | 0.590 | ± | 0.014 |
| Mg | 1.104 | ± | 0.303 |

Analyserapport

XL3t-81484

| | |
|-----------------|------------------|
| Reading No | 7 |
| Mode | Mining |
| Time | 2016-04-14 15:36 |
| Duration | 122.21 |
| Units | % |
| Sigma Value | 2 |
| Sequence | Final |
| Flags | 3mm |
| maalepunkt | graa |
| farge overflate | graa |
| strategrafi | p1 bunnlag |
| annet | portal pilaster |
| objekt | vestibyle 1 |
| User Login | NIKU |



| | % | ± | Error |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| Sb | 0 | : | N/A |
| Sn | 0 | : | N/A |
| Cd | 0.004 | ± | 0.002 |
| Pd | 0 | : | N/A |
| Ag | 0 | : | N/A |
| Bal | 82.341 | ± | 0.167 |
| Mo | 0 | : | N/A |
| Nb | 0 | : | N/A |
| Zr | 0 | : | N/A |
| Sr | 0.011 | ± | 0.001 |
| Rb | 0 | : | N/A |
| Bi | 0 | : | N/A |
| As | 0 | : | N/A |
| Se | 0 | : | N/A |
| Au | 0.008 | ± | 0.001 |
| Pb | 0.020 | ± | 0.002 |
| W | 0 | : | N/A |
| Zn | 6.216 | ± | 0.074 |
| Cu | 0 | : | N/A |
| Ni | 0 | : | N/A |
| Co | 0 | : | N/A |
| Fe | 0.301 | ± | 0.015 |
| Mn | 0.015 | ± | 0.008 |
| Cr | 0.099 | ± | 0.004 |
| V | 0 | : | N/A |
| Ti | 0 | : | N/A |
| Ba | 0.034 | ± | 0.010 |
| Ca | 7.007 | ± | 0.107 |
| K | 0.103 | ± | 0.012 |
| Al | 0.484 | ± | 0.059 |
| P | 0 | : | N/A |
| Si | 2.025 | ± | 0.059 |
| Cl | 0.063 | ± | 0.003 |
| S | 1.259 | ± | 0.022 |
| Mg | 0 | : | N/A |

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med kunnskap om norske og internasjonale kulturminner.

Instituttet driver forskning og oppdragsvirksomhet for offentlig forvaltning og private aktører på felter som by- og landskapsplanlegging, arkeologi, konservering og bygningsvern.

Våre ansatte er konservatorer, arkeologer, arkitekter, ingeniører, geografer, etnologer, samfunnsvitere, kunsthistorikere, forskere og rådgivere med spesiell kompetanse på kulturarv og kulturminner.

www.niku.no

NIKU Oppdragsrapport 93/2011

NIKU hovedkontor
Storgata 2
Postboks 736 Sentrum
0105 OSLO
Telefon: 23 35 50 00

NIKU Tønsberg
Farmannsveien 30
3111 TØNSBERG
Telefon: 23 35 50 00

NIKU Bergen
Dreggsallmenningen 3
Postboks 4112 Sandviken
5835 BERGEN
Telefon: 23 35 50 00

NIKU Trondheim
Kjøpmannsgata 1b
7013 TRONDHEIM
Telefon: 23 35 50 00

NIKU Tromsø
Framsenteret
Hjalmar Johansens gt. 14
9296 TROMSØ
Telefon: 77 75 04 00